## 德州德达环境检测有限公司 检测报告首页

	All I	A. C.	
委托单位	金能科技股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	金能科技股份有限公司	委托单位 联系人	韩瑞
受检单位 详细地址	山东省德州市齐河县工业园区西路 一号	委托单位 联系电话	17866928721
采☑/送□样日期	2025.9.18	分析日期	2025.9.19
样品数量	气袋×7	样品状态	完好
采☑/送□样人员	许便	、闫同民	\$
检测项目	非	甲烷总烃	
质量控制和 质量保证	检测仪器均在检定/校准有效期之内; 检测人员持证上岗; 样品采集、运输、保存、流转均按方 实验室分析采取空白、平行、质控构 检测数据实行三级审核。		量控制;
主要检测仪器	详见第2页。		
检测方法及检出限	详见第2页。		A PARTIE
检测结果	详见第2页。	K. San	St. St.
100 Y	不做判定。	100	Y
检测结论		德州德达环境检测	則有限公司
-X-71, 1981		(检验检测专	·用章)
备注		_ 0	An

报告编制:	审核:	25.90	签发:
日期:	日期:	No. XX	日期:

## 一、主要检测仪器

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	自动烟尘气测试仪	3012Н	DD-M-051
2	大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D	DD-M-134
3	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-104
4	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-105
5	气相色谱仪	GC9790II	DD-M-205

## 二、检测项目、检测方法及检出限

样品类别	检测项目	检测方法	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 气相色谱法	0.07 mg/m³ (以碳计)

## 三、检测结果

1/29627	1887	1/2923	1,090	
排气筒名称	尾气回收装置	星废气排气筒	采样日期	2025.9.18
采样点位		处理设施前		Also allowed
标干流量(Nm³/h)	90	90	91	2/11/2
样品编号 金测项目	QDD250918019	QDD250918020	QDD250918021	平均值
静压(KPa)	-0.02	-0.02	-0.02	/
烟温 (℃)	30.1	28.8	29.3	/
流速(m/s)	5.6	5.6	5.7	/
含湿量(%)	2.2	2.5	2.1	5
非甲烷总烃 实测浓度(mg/m³)	7.18	7.17	7.27	7.21
(以碳计) 排放速率(kg/h)	6.46×10 <sup>-4</sup>	6.45×10 <sup>-4</sup>	6.62×10 <sup>-4</sup>	6.51×10 <sup>-4</sup>

排气筒名称	尾气回收装置	星废气排气筒	采样日期	2025.9.18
采样点位	- 1	处理设	施后	Alle:
标干流量(Nm³/h)	1950	1892	1958	3
样品编号 检测项目	QDD250918022	QDD250918023	QDD250918024	平均值
静压(KPa)	0.03	0.04	0.03	/
烟温 (℃)	30	29	31	/
流速(m/s)	8.67	8.38	8.76	1
含湿量(%)	2.4	2.3	2.6	1
非甲烷总烃 实测浓度(mg/m	3.35	3.21	2.80	3.12
(以碳计) 排放速率(kg/h	6.53×10 <sup>-3</sup>	6.07×10 <sup>-3</sup>	5.48×10 <sup>-3</sup>	6.03×10 <sup>-3</sup>
备注 排气筒高度: 15 米;处理设施:活性炭吸附; 该装置采用变温吸附-脱附工艺,脱附过程采用空气降温。				